

HOJA TECNICA

NOVABRIL

Pasta pulidora

DESCRIPCION

Este producto no contiene siliconas y está formulada en un medio acuoso que contiene sustancias limpiadoras y microabrasivas, empastadas de forma tal que muestra excelentes propiedades abrasivas controladas.

NOVABRIL elimina rayas de lijado finas, acabados tipo cáscara de naranja y marcas de pulido, sobre lacas y superficies metálicas. Su formulación "al agua" facilita la remoción de los sobrantes, salpicaduras y de pasta alojada en zonas de difícil acceso. Se recomienda su empleo cuando se desee restaurar el brillo original a superficies que, por una prolongada exposición a la intemperie, han sufrido una marcada reducción del mismo.

NOVABRIL es ideal para su empleo en el hogar, para realzar el brillo de superficies metálicas (herrajes, mesadas de cocina, artefactos eléctricos, elementos de decoración, manijas, o electrodomésticos pintados (refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, etc).

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

El producto se ofrece en condiciones de listo para usar. Si la superficie a tratar es un recubrimiento, asegúrese que la película del acabado haya alcanzado el secado duro, antes de empezar la aplicación de la pasta **NOVABRIL**. No aplique el producto sobre superficies calientes, ni bajo la luz solar directa. Asegúrese que la superficie a pulir esté limpia y libre de polvo.

Utilice un paño limpio de buena calidad. No use jergas o paños con restos de otros materiales, ya que pueden marcar o rayar la superficie a pulir. Moje el paño con agua limpia y distribuya pequeñas cantidades de la pasta sobre una zona reducida. Pulir manualmente con tela de algodón, estopa o franela limpia, usando movimientos circulares uniformes, con presión moderada hasta que la pasta seque.

Puede utilizar una pulidora con boina de piel o sintética, ejerciendo una presión mediana. Cuando el

producto empiece a secarse, reducir la presión y repetir el procedimiento sobre un área distinta hasta tratar toda la superficie y lograr el brillo deseado. Repetir de ser necesario un mayor brillo.

Al terminar la aplicación, a máquina o manual, elimine con agua el material en exceso.

MANEJO Y ALMACENAJE

Almacenar en sitios frescos y secos, alejados de fuentes de calor excesivo o llama abierta. Mantenga los envases bien cerrados, para evitar pérdidas o contaminaciones cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y toda fuente de calor.

PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y su entrada a los ojos; si esto último se da, **NO FROTE LOS OJOS** pues el producto contiene materiales abrasivos que pueden dañar gravemente la estructura ocular. Utilice un chorro de agua durante al menos 10 minutos para enjuagarlos, separando bien los párpados para un mejor arrastre del material. Su ingestión puede ser perjudicial. Durante su aplicación, mantener el ambiente ventilado. Usar lentes de protección, guantes y ropa de trabajo adecuada. No arrojar el producto o sus restos al desagüe.

En casos de derrames recoja mecánicamente el material y coloque en recipientes cerrados para su posterior disposición. Lave el sitio del derrame con agua y jabón.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Gr. Específica a 25°C:	1.05 –1.15 a 25°C
pH:	N.D.
Reactividad:	Estable
Flash Point:	N.A.
Color Hellige	N.D.
Solubilidad en agua:	Emulsiona
Aspecto:	Pasta beige
Olor:	Característico
Viscosidad	>100,000 cps @25 °C

Presentaciones: Cubetas de 5 y 25

Este producto está sujeto a innumerables usos, bajo diversas condiciones sobre las cuales no tenemos ningún control y consecuentemente NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepago. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en



Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Esobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-256 Rev: 00-03/17
5 de Marzo de 2017